

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE Contrôle sanitaire

Baignade : **TALLOIRES ANGON**

Point de surveillance : PLAGE D'ANGON

prélevé le : 29/06/2020

Localisation : ponton au centre de la plage

par : LIDAL MR Y. HERAN

Commune : TALLOIRES-MONTMIN

Résultats des mesures de terrain

PH
 Transparence
 TEMPÉRATURE DE L'AIR
 TEMPÉRATURE DE L'EAU

Résultats	
valeur	unité
8,2	unité pH
>1	m
2300	°C
22,0	°C

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
 Entérocoques

Résultats		Valeurs réglementaires	
valeur	unité	bon / moyen	moyen/mauvais
<15	n/(100mL)	100	1 800
<15	n/(100mL)	100	660

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Classement de la qualité des eaux de la baignade des années antérieures

2019



Excellente Qualité



Consultable sur <http://baignades.sante.gouv.fr>

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE Contrôle sanitaire

Baignade : **TALLOIRES ESPACE LAC**

Point de surveillance : PLAGE ESPACE LAC

Localisation : Sur la berge en bois

Commune : TALLOIRES-MONTMIN

prélevé le : 29/06/2020

par : LIDAL MR Y. HERAN

Résultats des mesures de terrain

PH
Transparence
TEMPÉRATURE DE L'AIR
TEMPÉRATURE DE L'EAU

Résultats	
valeur	unité
8,2	unité pH
>1	m
23,5	°C
22,5	°C

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
Entérocoques

Résultats		Valeurs réglementaires	
valeur	unité	bon / moyen	moyen/mauvais
30	n/(100mL)	100	1 800
<15	n/(100mL)	100	660

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Classement de la qualité des eaux de la baignade des années antérieures

2019



Excellente Qualité



Consultable sur <http://baignades.sante.gouv.fr>

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE

QUALITE DES EAUX DE BAINNADE Contrôle sanitaire

Baignade : **TALLOIRES MUNICIPALE**

Point de surveillance : **PLAGE MUNICIPALE**

prélevé le : **29/06/2020**

Localisation : **ponton à droite de la vigie**

par : **LIDAL MR Y. HERAN**

Commune : **TALLOIRES-MONTMIN**

Résultats des mesures de terrain

PH
Transparence
TEMPÉRATURE DE L'AIR
TEMPÉRATURE DE L'EAU

Résultats	
valeur	unité
8,2	unité pH
>1	m
23,0	°C
22,5	°C

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
Entérocoques

Résultats		Valeurs réglementaires	
valeur	unité	bon / moyen	moyen/mauvais
<15	n/(100mL)	100	1 800
<15	n/(100mL)	100	660

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

Classement de la qualité des eaux de la baignade des années antérieures

2019



Excellente Qualité



Consultable sur <http://baignades.sante.gouv.fr>

BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE