

## QUALITE DES EAUX DE BAINNADE Contrôle sanitaire

Baignade : **TALLOIRES MUNICIPALE**

Point de surveillance : **PLAGE MUNICIPALE**

prélevé le : **03/08/2020**

Localisation : **centre petit bain**

par : **LIDAL - WILDAY LOUISE**

Commune : **TALLOIRES-MONTMIN**

### Résultats des mesures de terrain

**PH**  
**Transparence**  
**TEMPÉRATURE DE L'AIR**  
**TEMPÉRATURE DE L'EAU**

Résultats	
valeur	unité
<b>8,3</b>	unité pH
<b>&gt;1</b>	m
<b>18,0</b>	°C
<b>24,6</b>	°C

### Résultats de l'analyse laboratoire

**Escherichia coli**  
**Entérocoques**

Résultats		Valeurs réglementaires	
valeur	unité	bon / moyen	moyen/mauvais
<b>130</b>	n/(100mL)	100	1 800
<b>77</b>	n/(100mL)	100	660

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE QUALITE MOYENNE POUR LA BAINNADE**

**AVERAGE-QUALITY WATER**

**WATER VAN GEMIDDELDE KWALITEIT**

Classement de la qualité des eaux de la baignade des années antérieures

2019



Excellente Qualité



Consultable sur <http://baignades.sante.gouv.fr>

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**

## QUALITE DES EAUX DE BAINNADE Contrôle sanitaire

Baignade : **TALLOIRES ESPACE LAC-CASSINES**

Point de surveillance : **PLAGE ESPACE LAC**

prélevé le : **03/08/2020**

Localisation : **Sur la berge en bois**

par : **LIDAL - WILDAY LOUISE**

Commune : **TALLOIRES-MONTMIN**

### Résultats des mesures de terrain

**PH**  
**Transparence**  
**TEMPÉRATURE DE L'AIR**  
**TEMPÉRATURE DE L'EAU**

Résultats	
valeur	unité
<b>8,3</b>	unité pH
<b>&gt;1</b>	m
<b>17,0</b>	°C
<b>24,2</b>	°C

### Résultats de l'analyse laboratoire

**Escherichia coli**  
**Entérocoques**

Résultats		Valeurs réglementaires	
valeur	unité	bon / moyen	moyen/mauvais
<b>94</b>	n/(100mL)	100	1 800
<b>77</b>	n/(100mL)	100	660

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

Classement de la qualité des eaux de la baignade des années antérieures

2019



Excellente Qualité



Consultable sur <http://baignades.sante.gouv.fr>

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**

## QUALITE DES EAUX DE BAINNADE Contrôle sanitaire

Baignade : **TALLOIRES ANGON**

Point de surveillance : **PLAGE D'ANGON**

prélevé le : **03/08/2020**

Localisation : **ponton au centre de la plage**

par : **LIDAL - WILDAY LOUISE**

Commune : **TALLOIRES-MONTMIN**

### Résultats des mesures de terrain

**PH**  
**Transparence**  
**TEMPÉRATURE DE L'AIR**  
**TEMPÉRATURE DE L'EAU**

Résultats	
valeur	unité
<b>8,3</b>	unité pH
<b>&gt;1</b>	m
<b>18,0</b>	°C
<b>24,2</b>	°C

### Résultats de l'analyse laboratoire

**Escherichia coli**  
**Entérocoques**

Résultats		Valeurs réglementaires	
valeur	unité	bon / moyen	moyen/mauvais
<b>30</b>	n/(100mL)	100	1 800
<b>&lt;15</b>	n/(100mL)	100	660

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINNADE**

**HIGH-QUALITY WATER**

**WATER VAN GOEDE KWALITEIT**

Classement de la qualité des eaux de la baignade des années antérieures

2019



Excellente Qualité



Consultable sur <http://baignades.sante.gouv.fr>

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINNADE**